



**Mazda - KBA-Rückruf**  
**AR061A: CX-60 (KH) - Beanstandung im Zusammenhang mit der Software des Kombiinstruments**

**Mazda CX-60 (KH)**

Veröffentlichung:	November 2024
Aktionsnummer:	AR061A
Kurzbeschreibung des Mangels:	Bei einigen Kombiinstrumenten kann es vorkommen, dass die Anzeige für aktives Fahren keinen Hinweis/keine Aufforderung zur Betätigung des Lenkrads anzeigt, auch wenn der Fahrer das Lenkrad während der Verwendung des Cruising & Traffic Support (CTS) für eine bestimmte Zeit loslässt oder locker hält.
Abhilfemaßnahme:	Im Rahmen dieser Maßnahme wird das Modul des Kombiinstruments auf den Stand der laufenden Produktion neu programmiert.
Arbeitszeit:	Noch offen
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda CX-60 (KH)
Betroffener Produktionszeitraum:	31.05.2022 – 17.04.2023
Betroffener FIN-Bereich:	JMZKH **** *1 101448 - 130516
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 15 Europa gesamt (inkl. D): 61
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und gebeten, sich zur Durchführung der erforderlichen Maßnahme an einen Mazda ServicePartner zu wenden.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	Diese Rückrufmaßnahme ist Teil eines Bundles von 4 Maßnahmen.  1) Rückruf (AR056A) - Neuprogrammierung von Steuergeräten 2) Rückruf (AR058A) - Nicht funktionierender Entfroster und Beanstandung Sicherheitsgurt-Warnleuchte 3) SSP (AR060A) - Verlust der Antriebsleistung aufgrund von Software-Fehlern 4) Rückruf (AR061A) - Beanstandung im Zusammenhang mit der Software des Kombiinstruments (dieser Rückruf)