



**Mazda - KBA-Rückruf
Airbagabdeckung
Mazda3 (BK)**

Veröffentlichung:	Juli 2021
Aktionsnummer:	AM026A
Kurzbeschreibung des Mangels:	Das Mazda-Kunststofflogo in der Lenkradmitte kann bei einer Airbag-Auslösung zerspringen und Splitter in den Fahrzeuginnenraum schleudern.
Abhilfemaßnahme:	Die Abdeckung des Fahrerairbag-Moduls wird durch ein modifiziertes Bauteil ersetzt.
Arbeitszeit:	ca. 0,6 Std.
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda3 (BK)
Betroffener Produktionszeitraum:	18.02.2003-22.06.2006
Betroffener FIN-Bereich:	JMZBK**** *1 100033 – 527682 JM7BK**** *1 103077 – 206291
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland: 30.051 (lt. KBA) Europa: 263.907
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt kontaktiert und zur Reparatur in die Werkstatt gebeten.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Einzelne Vorfälle außerhalb Deutschlands wurden gemeldet
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrgestellnummer eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der Fahrgestellnummer wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	keine