



Mazda - KBA-Rückruf

AS001A: MX-5 (ND) - Neuprogrammierung des Steuergeräts der Einparkhilfe

Mazda MX-5 (ND)

Veröffentlichung:	Februar 2025
Aktionsnummer:	AS001A
Kurzbeschreibung des Mangels:	<p>Bei den betroffenen Fahrzeugen kann es aufgrund eines Softwarefehlers im Einparkhilfe-Steuergeräts beim Rückwärtsfahren zu einer fehlerhaften Hinderniserkennung kommen, was zu den nachfolgend beschriebenen Problemen und einem erhöhten Unfallrisiko führen kann:</p> <p>a) Das Vorhandensein eines Hindernisses und der Abstand zum Hindernis werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß durch eine Anzeige auf dem Bildschirm oder ein akustisches Signal angezeigt.</p> <p>b) Der Notbremsassistent (SBS) [mit rückwärtiger Erkennung] funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Die mögliche Gefahr wird möglicherweise nicht durch eine Anzeige oder einen Warnton angezeigt, und die Bremssteuerung funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.</p>
Abhilfemaßnahme:	Im Rahmen dieser Maßnahme wird das Steuergeräts der Einparkhilfe auf den Stand der laufenden Produktion neu programmiert.
Arbeitszeit:	0,3h
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda MX-5 (ND)
Betroffener Produktionszeitraum:	Vom 28. November 2023 bis 20. September 2024
Betroffener FIN-Bereich:	JMZND **** 00 700004 - 705927
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 1.669 Europa gesamt (inkl. D): 5.129
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und gebeten, sich zur Durchführung der erforderlichen Maßnahme an einen Mazda ServicePartner zu wenden.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	