



**Mazda - KBA-Rückruf**

**ARO28A: Falsche Daten in der europäischen Konformitätsbescheinigung (CoC)**

**Mazda2 (DJ)**

|   |   |
|---|---|
| Veröffentlichung:   | August 2024   |
| Aktionsnummer:  | ARO28A  |
| Kurzbeschreibung des Mangels:   | Das CoC (Certificate of Conformity) der betreffenden Fahrzeuge enthält falsche Angaben.<br>1) In der Position 0.2 des CoC wird eine falsch zugeordnete Version erwähnt.<br>2) Eine falsch zugeordnete Angabe wurde in der Position 3.2.2 "Einsparungen WLTP" des CoC hinterlegt.  |
| Abhilfemaßnahme:  | Das fehlerhafte CoC-Dokument wird vom Mazda Partner mit Nachweis an den Hersteller vernichtet. Der Mazda Partner erhält das korrekte CoC-Dokument per Post, um dieses auszutauschen und die notwendigen Korrekturen in den Zulassungsbescheinigungen über die jeweiligen Straßenverkehrsämter vornehmen zu lassen.  |
| Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung   | Mazda2 (DJ)   |
| Betroffener Produktionszeitraum:  | 02.02.2023 – 01.12.2023   |
| Betroffener FIN-Bereich:  | JMZDJ 6H** 01 450002 – 469799   |
| Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere                 | Deutschland gesamt: 3.107<br>Europa gesamt (inkl. D): 11.633  |
| Eingeleitete Maßnahme:  | KBA-Rückruf   |
| Stand der Vorgehensweise:   | KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und gebeten, sich zur Durchführung der erforderlichen Maßnahme an einen Mazda Service Partner zu wenden.  |
| Wie wurde der Fehler entdeckt:  | Interne Qualitätskontrollen   |
| Wie wird die Aktion dokumentiert:   | Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt. |
| Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle? | Nein  |
| Anmerkung   | keine   |