



**Mazda - KBA-Rückruf
Zubehör-Leichtmetallfelgen
Mazda CX-60 (KH)**

Veröffentlichung:	März 2023
Aktionsnummer:	AP012A
Kurzbeschreibung des Mangels:	In seltenen Einzelfällen kann es vorkommen, dass Zubehör-Leichtmetallfelgen für den Mazda CX-60 nicht den Herstellervorgaben entsprechen. Die Felgen müssen mit Buchsen in den Radbolzenbohrungen ausgestattet sein. Bei vereinzelt Zubehörfelgen können die entsprechenden Hülsen fehlen oder nicht korrekt eingesetzt sein.
Abhilfemaßnahme:	Der Kunde prüft anhand eines Fotos der betroffenen Zubehör-Leichtmetallfelgen (liegt dem KBA-Schreiben bei), ob betroffene Zubehör-Leichtmetallfelgen an seinem Fahrzeug montiert sind bzw. ob er im Besitz betroffener Zubehör-Leichtmetallfelgen ist. Ist dies der Fall, wird ein Termin mit einem Mazda ServicePartner vereinbart. Dieser überprüft die betroffenen Felgen vor Ort. Mangelhafte Zubehör-Leichtmetallfelgen werden gegen neue Felgen inkl. Radbolzen ausgetauscht.
Arbeitszeit:	Zwischen 0,3 h (nur Prüfung) und 2,9 h (Austausch von max. vier Zubehör-Leichtmetallfelgen und Radbolzen)
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda CX-60 (KH)
Betroffener Erstzulassungszeitraum:	02.06.2022 bis 31.12.2022
Betroffener FIN-Bereich:	Entfällt, da nur abhängig von verbauter Zubehör-Leichtmetallfelge
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 5.413 Europa gesamt (inkl. D): 12.593
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt kontaktiert und im Falle von montierten bzw. im Besitz befindlichen Zubehör-Leichtmetallfelgen zur Überprüfung bzw. Reparatur bei einem Mazda ServicePartner gebeten.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	keine