



**Mazda - KBA-Rückruf**

**AR029A: Falsche Daten in der europäischen Konformitätsbescheinigung (CoC)**

**Mazda CX-30 (DM)**

Veröffentlichung:	August 2024
Aktionsnummer:	AR029A
Kurzbeschreibung des Mangels:	Das CoC (Certificate of Conformity) der betreffenden Fahrzeuge enthält falsche Angaben. Der Inhalt der Konformitätsbescheinigung hätte die Daten des CX-30 IPM#2 21CY sein sollen, wurde aber mit den Daten des CX-30 IPM#4 23CY (hergestellt in Japan) überschrieben. 1) EG-Typgenehmigungsnummer/-Genehmigungsdatum und Gewicht (Masse in fahrbereitem Zustand/Tatsächl.-Masse des Fahrzeugs/technisch zulässige Masse je Achse) wurden mit den Daten vom CX-30 IPM#4 23CY überschrieben. 2) Geräuschpegel, Emissionswert und CO <sub>2</sub> -Wert wurden mit den Daten vom CX-30 IPM#4 23CY überschrieben.
Abhilfemaßnahme:	Das fehlerhafte CoC-Dokument wird vom Mazda Partner mit Nachweis an den Hersteller vernichtet. Der Mazda Partner erhält das korrekte CoC-Dokument per Post, um dieses auszutauschen und die notwendigen Korrekturen in den Zulassungsbescheinigungen über die jeweiligen Straßenverkehrsämter vornehmen zu lassen.
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda CX-30 (DM)
Betroffener Produktionszeitraum:	07.06.2023 – 04.07.2023
Betroffener FIN-Bereich:	3MVDM **** 0E 328002 – 328893
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 243 Europa gesamt (inkl. D): 889
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und gebeten, sich zur Durchführung der erforderlichen Maßnahme an einen Mazda Service Partner zu wenden.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	keine