



Mazda - KBA-Rückruf
Aktualisierung On-Board Charger (OBC)
Mazda MX-30 (DR)

Veröffentlichung:	Juni 2023
Aktionsnummer:	AP028A
Kurzbeschreibung des Mangels:	<p>Der On-Board Charger (OBC) kann aufgrund einer fehlerhaften Steuerungssoftware fälschlicherweise erkennen, dass das Ladekabel an das Fahrzeug angeschlossen ist. Die folgenden Meldungen können im Multi-Informations-Display angezeigt werden, auch wenn das Ladekabel nicht angeschlossen ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trennen Sie das Ladegerät, um das Fahrzeug zu starten. - EV-Ladegerät angeschlossen. Fahrzeug kann nicht gestartet werden. <p>Das Fahrzeug kann in diesem Fall nicht gestartet werden (es ist nicht möglich, auf Ready-ON zu schalten). Die Meldung kann in bestimmten Situationen angezeigt werden, beispielsweise wenn versucht wird, das Fahrzeug zu starten (Ready OFF zu Ready ON) oder wenn das Fahrzeug während der Fahrt vorübergehend angehalten wird.</p>
Abhilfemaßnahme:	Aktualisierung des On-Board Charger (OBC) auf den Stand der laufenden Produktion.
Arbeitszeit:	0,3 Std.
Modell/Typ/Motorisierung/Ausführung	Mazda MX-30 (DR)
Betroffener Erstzulassungszeitraum:	19.04.2022 – 30.03.2023
Betroffener FIN-Bereich:	JMZDR 1WBJ 00 200017 - 209626
Anzahl der betroffenen Fahrzeuge in Deutschland / Europa / Andere	Deutschland gesamt: 3.144 Europa gesamt (inkl. D): 9.589
Eingeleitete Maßnahme:	KBA-Rückruf
Stand der Vorgehensweise:	KBA-Rückruf. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge werden vom Kraftfahrt-Bundesamt angeschrieben und gebeten, sich zur Durchführung der erforderlichen Maßnahme an einen Mazda Service Partner zu wenden.
Wie wurde der Fehler entdeckt:	Interne Qualitätskontrollen
Wie wird die Aktion dokumentiert:	Die Fahrzeuge werden nicht durch etwaige Aufkleber etc. markiert. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) eines jeden betroffenen Fahrzeugs ist in den Mazda Systemen vermerkt und kann von Mazda Partnern und auch freien Werkstätten hinsichtlich des Status überprüft werden. Bei Eingabe der FIN wird diese Aktion als „offen“ angezeigt. Wenn die Aktion durchgeführt und abgerechnet wurde, wird diese nicht mehr als „offen“ angezeigt.
Führt die Aktion zu einer Änderung des Wartungsplans für die betroffenen Modelle?	Nein
Anmerkung	keine